

Glue Gun Mini

EN Glue Gun Mini, low temperature

Read through the instructions before you start.

1. Load a 7 mm glue stick into the gun. Feed the glue through by squeezing the trigger.
2. Plug in the power plug to 220-250V. Note! Power plug is not suitable for UK homes. Place a sheet of paper underneath to catch any drips. Wait for approx 5 min. until the glue has reached melting point. Feed the glue through with the trigger.
3. Release the trigger when you have finished gluing. Press the glued surfaces together for approx 1 min.

Safety instructions; See separate sheet.

SE Limpistol Mini, låg temperatur

Läs vägledningen innan du sätter igång.

1. Ladda limpistolen med en limstav, Ø 7 mm. Mata fram med avtryckaren.
2. Anslut kontakten till 220-250V. Lagg t.ex. en pappskiva under som "droppskydd". Vänta i ca 5 min. tills limmet nått sin smältpunkt. Mata fram flytande lim med avtryckaren.
3. Släpp avtryckaren när du fått ut önskad mängd lim. Pressa ihop det limmade föremålet i ca. 1 min.

Säkerhetsföreskrifter; Se separat blad.

DK Limpistol Mini, låg temperatur

Læs vejledningen igennem inden du begynder.

1. Sæt en limstav i pistolen, Ø 7 mm. Tryk frem med aftrykkeren.
2. Tilslut kontakten til 220-250V. Læg f. eks. en papskive under som "dråbeopsamler". Vent i ca. 5 min. til limen har nået sit smeltepunkt. Tryk den flydende lim frem med aftrykkeren.
3. Slip aftrykkeren når du har fået den ønskede mængde lim. Pres de limede dele sammen i ca. 1 min.

Sikkerhedsregler; Se separat blad.

NO Limpistol Mini, lav temperatur

Les veiledningen før du setter i gang.

1. Lad limpistolen med en limstav, Ø 7 mm. Mat fram med avtrykkeren.
2. Sett i stikkontakten i 220-250V. Legg f.eks. en pappskiva under som "dråpebeskyttelse". Vent i ca. 5 min. til limet har nådd sitt smeltepunkt. Mat frem flytende lim med avtrykkeren.
3. Slipp avtrykkeren når du har fått ut ønsket mengde lim. Press sammen de limte gjenstandene i ca. 1 min.

Sikkerhetsforskrifter; Se eget ark.

DE Klebepistole Mini, niedrige Tempertur

Lesen Sie die Anleitung durch, bevor Sie mit dem Basteln beginnen.

1. Klebepistole mit Klebestick laden, Ø 7 mm, und durch Druck auf die Spendertaste nach vorne schieben.
2. Stecker einstecken (220-250V). Als Tropfschutz z.B. ein Stück Pappe unterlegen. Ca. 5 Min. warten, bis der Kleber seinen Schmelzpunkt erreicht hat. Den flüssigen Kleber mittels der Spendertaste dosieren.
3. Taste loslassen, wenn ausreichend Kleber aufgetragen wurde. Die geklebten Teile ca. 1 min. zusammenpressen.

Sicherheitsvorschriften: Siehe separates Blatt.

NL Lijmpistool Mini, lage temperatuur

Lees de handleiding door voordat je begint.

1. Laad het lijmpistool met een lijmstaafje, Ø 7 mm. Voer dit in met behulp van de trekker.
2. Sluit het contact aan op 220-250V. Gebruik een kartonnen plaatje of iets dergelijks als onder liggende 'druppelbeveiliging'. Wacht ongeveer 5 minuten totdat de lijm zijn smeltpunt heeft bereikt. Voer vloeibare lijm aan met behulp van de trekker.
3. Laat de trekker los als je de gewenste hoeveelheid lijm hebt. Druk het gelijmde voorwerp ca. 1 min. aan.

Veiligheidsvoorschriften: Zie apart blad.

FI Liimapistooli, matala lämpötila

Lue ohje huolella ennen kuin aloitat.

1. Lataa liimapistooliin liimapatruuna, Ø 7 mm. Syötä liimaa liipaisimella.
2. Liitä pistoke verkkovirtaan, 220 V – 250 V. Aseta työn alle pahvilevy "tippasuojaksi". Odota noin 5 minuuttia, kunnes liima on saavuttanut sulamispisteensä. Syötä nestemäistä liimaa liipaisimella.
3. Vapauta liipaisin, kun olet saanut haluamasi määrän liimaa. Paina liimattavia pintoja vastakkain noin minuutin ajan.

Turvallisuusohjeet: Katso erillinen lehti.

